


12

持出しをよけて、左前に表から写真の寸法でステッチをかける。



13

あき止りから0.5~0.7cm下に**0.6**cm幅のステッチをかける(ファスナーの下どめがあるので縫えるところからでよい)。始めと終りは返しミシンをしっかりかける。